

**Protokół**

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane art.62 ust. 1 pkt 1 Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 nr 170 poz. 1217  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej Dz. U. nr 206 z 2006r. poz. 1516

**Nabrzeże Slipowe****Port Wojenny Hel****Dane techniczne obiektu:**

Rok budowy: 1964 długość odcinka: 115m, szerokość konstrukcji: 7,7m;

Rodzaj obiektu i typ konstrukcji: Nabrzeże płytowe z drewnianą i stalową ścianką szczelną.  
rodzaj nawierzchni – betonowa.  
Obciążenie naziomu –  $Q = 2 \text{ T/m}^2$

## Wyniki kontroli:

<b>Zakres kontroli</b> (element objęty Kontrolą)	<b>Opis stanu technicznego</b> (dobry, zadawalający, zły)	<b>Stwierdzone nieprawidłowości</b>	<b>Zakres niezbędnych prac remontowych</b>	<b>Termin wykonania prac</b>
Ścieżka cumownicza / nawierzchnia	zły	Pozapadana nawierzchnia	Naprawa	1 rok
Polery Cumownicze	zły	Brak odpowiedniej nośności z uwagi na zły stan nabrzeża	Przeprowadzić atestację polerów	1 rok
Drabinki ratownicze	brak			
Urządzenia Odbojowe	zły	Brak urządzeń odbojowych	Montaż opon staroużytecznych	Niezwłocznie
Sprzęt ratowniczy Tablica DOR	zły zły	Brak sprzętu ratunkowego  Brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu naziomu	Montaż stojaka ze sprzętem Montaż tablicy	Niezwłocznie  Niezwłocznie



Za zgodność  
z oryginałem

SZEF  
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY  
Regionalnego Zarządu infrastruktury  
w Gdyni

mgr inż. Ryszard DOKOŁOWSKI

Analiza materiałów udostępnionych przez Zamawiającego:

- Protokół kontroli rocznej z dnia 15.09.2009

#### Wnioski i zalecenia

- Nie wykonano zaleceń pokontrolnych z przeglądu z listopada 2008
- Należy dokonać naprawy ścieżki cumowniczej
- Należy dokonać naprawy nawierzchni i usunąć roślinność trawiastą
- Należy zamontować stojak ze sprzętem ratunkowym
- Należy zamontować tablice o obciążeniu naziomu ( $2 \text{ T/m}^2$ )


Stwierdzono widoczne zmiany mogące wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji lub użytkowania budowli morskiej (zapadnięta nawierzchnia).

Molo nie jest wygradzone nadaje się tylko do kapitalnego remontu- 20% wojsko. 80% długości nabrzeża przekazana do Agencji Mienia Wojskowego.

Skład Komisji:


1. Zenon Wojciechowski
2. Ryszard Zofka
3. Józef Dudarew
4. Henryk Noga

Komisja:

1 .....  KIEROWNIK ROBÓT  
HYDROTECHNICZNYCH  
Zenon Wojciechowski  
nr upr. bud. 3856/GD/88

3 .....  Kierownik Budowy  
Józef Dudarew  
Upr. Nr ST 1461/74  
POM /BO/0939/01

2 .....  inż. Ryszard ZOFKA  
upr. bud. do projektowania, nadzorowania i kierowania  
robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
nr upr. 2505/Gd/86

4 .....  mgr inż. Henryk Noga  
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do  
PROJEKTOWANIA, KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
w szczególności instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń  
wodociągów, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych  
Nr 942/Gd/82 z 08.12.1982r. Nr 140/Gd/2002 z 31.07.2002r.