

Data zamieszczenia Ogłoszenie na [www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41](http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41): 04.10.2013 r.

## **Gdynia: Remont statku CZESŁAW II celem odnowienia klasy PRS - zamówienie uzupełniające**

### **OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi**

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38, 6607661 , strona internetowa [www.sar.gov.pl](http://www.sar.gov.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont statku CZESŁAW II celem odnowienia klasy PRS - zamówienie uzupełniające.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelek włączów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelek włączów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m<sup>2</sup> ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usunięcie ewentualnych usterek.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.24.10.00-6.

**II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

#### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**Tryb udzielenia zamówienia:** Zamówienie z wolnej ręki

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Prace wchodzące w zakres zamówienia uzupełniającego zostały wymienione w Protokole prac końcowych, podpisanym m.in. przez Kierownika Agencji Polskiego Rejestru Statków S.A. i z jego adnotacją: potwierdzam konieczność wykonania w/w prac. Wykonanie tych prac jest warunkiem wykonania zamówienia podstawowego, prawidłowych odbiorów inspekcyjnych statku i uzyskania klasy PRS. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 51000,00 zł, co stanowi 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało w dniu 01.08.2013 r. udzielone Wykonawcy, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu pn: Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS , znak postępowania: NZ-NT/I/PN/11/13. Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 30% zamówienia podstawowego było przewidziane w sekcji II pkt 1.5) ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Kołobrzeska Stocznia Remontowa DOK Zbigniew Haliński, ul. Stoczniowa 14B, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.

-----  
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w BZP pod nr 205249-2013, data zamieszczenia 04.10.2013 r.

Gdynia, dnia 04.10.2013 r.

DYREKTOR  
/-/  
Marek Długosz

**Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego  
11 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 212577-2013**

---

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 205249-2013 z dnia 2013-10-04 r.** Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Gdynia  
Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu  
poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana  
uszczelki włożów Lamora...

---

**Numer ogłoszenia: 212577 - 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**Ogłoszenie dotyczy:** .

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 205249 - 2013 data 04.10.2013 r.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie,  
tel. 058 6615222, 6607661, fax. 058 620-53-38, 6607661.

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.3).
- **W ogłoszeniu jest:** II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu poosiowego szt.2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelki włożów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m<sup>2</sup> ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynn pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usunięcie ewentualnych usterek.
- **W ogłoszeniu powinno być:** II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia uzupełniającego: 1. Wykonanie nowych skrzyń Lamora szt 2 ; 2. Wymiana uszczelki włożów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelki

włazów Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1 warstwa -150m<sup>2</sup> ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny pod odbojnicą, malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usunięcie ewentualnych usterek.